

สรุปผลการประมาณราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง (อุทกภัย)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้วยยาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานซ่อมแซมถนนลูกรัง (อุทกภัย) บ้านโคกลำ หมู่ที่ 5

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยยาง

สถานที่ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางบริเวณวัดพระพัฒนา ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

แบบเลขที่

ประมาณราคามาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๔5 พ.ย. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.00 ม.
2	ประเภทงานทาง	17,388.00	1.3607	23,659.85	ระยะทางยาว 100 ม.
3	ประเภทงานชลประทาน				ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
	เงินใน				180 ลบ.ม.
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				300 ตร.ม.
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			23,659.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			23,000.00	
	ตัวอักษร				

(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/งาน

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายสุนทร ปากแจ้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทรีรัตน์ ลาบัวใหญ่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิตต์พรตะวัน จันทศรี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ