

สรุปผลการประมาณราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง (อุทกภัย)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้วยยาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานซ่อมแซมถนนลูกรัง (อุทกภัย) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยยาง

สถานที่ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางบริเวณไร่นางสุนา สร้อยสระ-บริเวณนาอมนัส ประภา ค.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕5 พ.ย. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.00 ม.
2	ประเภทงานทาง	43,470.00	1.3607	59,149.63	ระยะทางยาว 300 ม.
3	ประเภทงานชลประทาน เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร			59,149.63 59,000.00	(ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/งาน

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร ปากแข็ง)

(นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิตต์อัมพรตะวัน จันทศรี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ